


Corrosion humide des métaux

Niveau : CPGE


Prérequis : Réaction d'oxydo-réduction, diagramme E-pH, courbe i-E






Uniforme


Réduction
oxydation




Localisée

Réduction
Oxydation








Corrosion

Immunité

pH





Passivation


Corrosion


Immunité

pH









Passivation

Corrosion

Immunité

pH

